Дзубан Владимир Иванович

Подписано цифровой подписью: Дзубан Владимир Иванович
Дата: 2020.06.30 09:40:11 +03'00'

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления лесами Брянской области

_____ Дзубан В.И.

« » 2020 г.

Акт
лесопатологического обследования N 605
лесных насаждений государственного казённого учреждения Брянской области
« Навлинское лесничество»
Брянская область

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный [ ]

2. Инструментальный [V]

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь,га
Гаваньское	б.Кукуевское	82	8	1,3

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 1,3 га

Квартал 82выдел 8дерево№1

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: -.52.81194°/34.01944°

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: 881/205

3.3 Порода: сосна, диаметр 48,0 - см, высота, 25,0- м, возраст, 64 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	2,02	сосна	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования

Глуханько В.М. _____-

Дата составления документа: 29.06.2020 г. 834224139

Квартал 82выдел 8дерево№2

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев
3.1 Координаты расположения аварийного дерева: -
.52.81194°/34.01944°
3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: 881/205

3.3 Порода: сосна, диаметр 36,0 - см, высота, 24,0- м, возраст, 64 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	1,09	сосна	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.
Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования
Глуханько В.М. _____-
Дата составления документа: 29.06.2020 г. Тел.84834224139

Квартал 82выдел 8дерево№3

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: -.52.81222°/34.01972

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: -881/205,155

3.3 Порода: сосна, диаметр 52,0 - см, высота, 25,0- м, возраст, 64 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	2,38	сосна	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования

Глуханько В.М. _____-

Дата составления документа: 29.06.2020 г. Тел.84834224139

Приложение 4

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧННЫХ В РУБКУ

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м.	Структурные изъяны, характеризующие аварийные деревья	Мероприятие	Срок проведения мероприятия
№1	52.81194°/34.01944°	сосна	25,0	48	2,02	881/205	Рубка аварийных деревьев	В течение года
№2	52.81194°/34.01944°	сосна	24,0	36	1,09	881/205	Рубка аварийных деревьев	В течение года
№3	52.81222°/34.01972	сосна	25,0	52	2,38	881/205,155	Рубка аварийных деревьев	В течение года

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования

Абрис участка

Гаваньское участковое лесничество, б.Кукуевское, квартал 82, выдел 8, площадь 1,3 га.
Масштаб 1:10 000



Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длинна,м
1	52.81194°/34.01944°		
2	52.81194°/34.01944°		
3	52.81222°/34.01972		

Условные обозначения : ● - аварийное дерево

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования
Глуханько В.М. _____ -
Дата составления документа: 29.06.2020 г. Тел.84834224139

Приложение к ату лесопатологического обследования
ГКУ БО «Навлинское лесничество», Гаваньского участкового, б. Кукуевское
квартал 82, выдел 8

Дерево №1

Дерево №1

Дерево №2

Дерево №2

Дерево №3

Дерево №3

1/4 2016 г.

Приложение 2

Таксационное описание

ООО "Трансле" ГКУ БО"Навлинское л-во" Гаваньское уч.л-во (б.Кукуевское л-во)
ЗАПР.ПОЛ.ЛЕСОВ ВДОЛЬ ВОД.ОБЪЕК. Квартал: 82

Н выдела	Площадь, га	Состав, подрост, подлесок, почва, рельеф, особенности выдела	Эл	Возр	Бонит	Полн	Запас сыроражд. леса, м3	Тип леса	Запас на выделе, м3	Хозяйственные распоряжения
1	3,2	КОНТОРА ЛЕСНИЧЕСТВА								
2	1,0	10С+С+ДН подлесок: КУЛ Р ЛЩ СРЕДНИЙ селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ озу: ДР.ОСОБО ЗАЩ.УЧ.ЛЕС.-УЧ.ЛЕС.ВОКРУГ СЕЛ.НАС.ПУНКТОВ	1 С С	110 60	29	44	340	ОРЛ С2	340	1
3	1,8	7С3С подлесок: Р БЗ СРЕДНИЙ ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ,НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ озу: ДР.ОСОБО ЗАЩ.УЧ.ЛЕС.-УЧ.ЛЕС.ВОКРУГ СЕЛ.НАС.ПУНКТОВ	1 С 28 С	120 24	30 28	44	380	ОРЛ С2	479 205	1 1
4	2,8	10С подлесок: Р БЗ РЕДКИЙ селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ озу: ДР.ОСОБО ЗАЩ.УЧ.ЛЕС.-УЧ.ЛЕС.ВОКРУГ СЕЛ.НАС.ПУНКТОВ	1 С	70	28	32	440	ОРЛ С2	1232	1
6	,5	КЛАДБИЩЕ								
7	2,5	лесные культуры 10С+Б подлесок: Р КУЛ ЛЩ СРЕДНИЙ селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ озу: ДР.ОСОБО ЗАЩ.УЧ.ЛЕС.-УЧ.ЛЕС.ВОКРУГ СЕЛ.НАС.ПУНКТОВ	1 С	69	28	32	380	ОРЛ С2	950	1
8	1,3	лесные культуры 6С4Б подлесок: Р КУЛ ЛЩ РЕДКИЙ СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ озу: ДР.ОСОБО ЗАЩ.УЧ.ЛЕС.-УЧ.ЛЕС.ВОКРУГ СЕЛ.НАС.ПУНКТОВ	1 С 27 Б	64 60	27 26	28 24	420	ОРЛ С2	328 218	1 2
9	,2	лесные культуры 10С подлесок: Р БЗ РЕДКИЙ селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ озу: ДР.ОСОБО ЗАЩ.УЧ.ЛЕС.-УЧ.ЛЕС.ВОКРУГ СЕЛ.НАС.ПУНКТОВ	1 С	69	29	32	340	ОРЛ С2	68	1
10	,3	10С+Б подлесок: Р КУЛ РЕДКИЙ селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ озу: ДР.ОСОБО ЗАЩ.УЧ.ЛЕС.-УЧ.ЛЕС.ВОКРУГ СЕЛ.НАС.ПУНКТОВ	1 С Б	90 50	29	36	340	ОРЛ С2	102	1

7