Дзубан Владимир Иванович

Подписано цифровой подписью: Дзубан Владимир Иванович
Дата: 2021.08.03 17:32:24 +03'00'

Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления лесами Брянской области

_____ В.И. Дзубан
_____ _____ г.

Акт
лесопатологического обследования № 380
лесных насаждений ГКУ Брянской области «Жуковское лесничество»
Брянская область

Способ лесопатологического обследования: Визуальное
Инструментальное V

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь выдела, га	ЛП выдел	Площадь ЛП выдела
Троснянское	Ржаницкое	29	21	2,2	1	1,3

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 1,3 га.

Кадастровый номер участка: 32:08:0000000:879
Документ о праве пользования:
договор аренды № б/н от 14.04.14 г.

Вид разрешенного использования лесов: заготовка древесины.

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1 Лесничество: Жуковское, уч. лесничество: Троснянское, участок: Ржаницкое, кв. 29 выд. 21 ЛП выдел: 1.

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
имеется угроза возникновения очагов вредных организмов; имеется угроза увеличения пожарной опасности в лесах.

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения не соответствует таксационному описанию.

Причины несоответствия:
проведенные ранее лесохозяйственные мероприятия.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к данному Акту.

2.3. Состояние насаждений:

устойчивое (СКС <1,50)	
с нарушенной устойчивостью (СКС ≥1,51-≤4,50)	V
с утраченной устойчивостью (СКС ≥4,51)	

2.4 СКС насаждения: 4,35. Причины ослабления, повреждения насаждения: воздействия сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 881); воздействия шквалистых и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев (код 882). Данные причины определены по следующим признакам: обрыв корней (вывал) свежий; слом ствола под кроной свежий; ажурность кроны.

2.4.1 Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Поро-да	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2.4.2 Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		% поврежденных огнем корней	% деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины шейки по окружности (1/4;1/2;3/4;более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4;1/2;3/4;более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (< 1/2; > 1/2)	% деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-								
	-								
	-								
	-								
	-								

2.4.3 Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения
1	2	3	4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

2.5. Выборке подлежит 80 % деревьев по запасу, в том числе:
без признаков ослабления 0 %,
ослабленных 0 %,
сильно ослабленных 0 %,
усыхающих 0 %,
свежего сухостоя 0 %,
свежего ветровала 55 %,
свежего бурелома 25 %,
старого сухостоя 0 %,
старого ветровала 0 %,
старого бурелома 0 %.

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,1.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3.

Заключение к инструментальному обследованию участка

На участке имеется усыхающее насаждение, в целях улучшения санитарного и лесопатологического состояния участка назначается проведение ССР на площади 1,3 га.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	ЛП выдел	Площадь ЛП выдела	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Троснянское	Ржаницкое	29	21	2,2	1	1,3	ССР	1,3	С, Е, Ос, Б.	100	2021-2023 год

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту). В соответствии с п. 47 приказа МПР России № 910, распределение пород по категориям санитарного состояния произведено визуально.

Согласно пункту 47 Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования, утвержденных приказом Минприроды России от 09.11.2020 № 910 (Далее - Правила), установлено, что в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50 % от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, тяжести снега, затопления, упавших в результате пожара, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний.

Рекомендации по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов: проведение лесовосстановления.

Дата проведения обследований: 13.07.2021 года.

Дата составления документа: 28.07.2021 года.

Исполнитель работ по проведению ЛПО:

ФИО: Терехов С.А.

Организация: филиал ФБУ "Рослесозащита" - "ЦЗЛ Калужской области"

Должность: Инженер-лесопатолог

Подпись _____

Телефон: 8 (4832) 74-23-64

Приложение 1.1

к акту лесопатологического обследования № _____

Результаты проведения лесопатологического обследования
лесных насаждений за 13.07.2021 года.

Субъект Российской Федерации: Брянская область. Лесничество (лесопарк): Жуковское.

Участковое лесничество: Троснянское. Урочище (лесная дача): Ржаницкое.

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лп выдела	Площадь лп выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
29	21	2,2	Эксплуатационные	-	нет	1	1,3	10С+Е+Ос+Б	**Всего**	83	28	32	ОРЛ	0,7	1А	310	-	10,0		5,0		5,0					55,0	25,0				881; 882.	80,0	ССР	1,3
									С	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0		5,0		5,0					55,0	25,0					80,0		
									Е	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0		10,0							75,0						75,0		
									Ос	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0		10,0							75,0						75,0		
									Б	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0		10,0							75,0						75,0		
										-	-	-	-	-	-	-	-																		
										-	-	-	-	-	-	-																			
										-	-	-	-	-	-	-																			
										-	-	-	-	-	-	-																			
										-	-	-	-	-	-	-																			
										-	-	-	-	-	-	-																			

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Терехов С.А. _____

Дата составления документа: 28.07.2021 года. Тел. 8 (4832) 74-23-64

Приложение 1

Ведомость к акту лесопатологического обследования № _____

лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации: Брянская область. Лесничество (лесопарк): Жуковское.

Участковое лесничество: Троснянское. Урочище (лесная дача): Ржаницкое.

Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Источник данных	Номер ЛП выдела	Площадь ЛП выдела, га	Таксационная характеристика									Заложено пробных площадей	
										состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	количество, шт.	общая площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2013	29	21	2,2	Эксплуатационные	-	нет	**ТО**			10С+Е+Б+Е	Сосна	75	28	36	ОРЛ	0,7	1А	380		
							Ф	1	1,3	10С+Е+Ос+Б	Сосна	83	28	32	ОРЛ	0,7	1А	310		

Примечание:

ТО - таксационные описания

Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Терехов С.А. _____

Дата составления документа: 28.07.2021 года. Тел. 8 (4832) 74-23-64

Приложение 2
к акту лесопатологического обследования № _____

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

1.1 Субъект Российской Федерации: Брянская область.
Лесничество (лесопарк): Жуковское.
Участковое лесничество: Троснянское.
Урочище (лесная дача): Ржаницкое.
Квартал: 29. Выдел: 21. Площадь выдела: 2,2 га.
Лесопатологичекий выдел: 1. Площадь ЛП выдела: 1,3 га.
1.2 Метод перечета: глазомерный.
Количество лент/площадок: -.
Размеры площадок: -.
Размер временной пробной площади: -.
1.3 Фактичекая таксационная характеристика насаждения:
состав: 10С+Е+Ос+Б; возраст: 83 лет; тип леса: ОРЛ; бонитет: 1А.
запас на га: 310; полнота: 0,7; возобновление: отсутствует.
1.4 Номер очага вредных организмов: б/н.
Тип очага вредных организмов: -.
Фаза развития очага вредных организмов: -.

1.5 Причины ослабления, повреждения насаждения и время: воздействия сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 881); воздействия шквалистых и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев (код 882). Время повреждения: 2018-2021 гг. Состояние насаждения: усыхающее, СКС насаждения 4,35.

1.6 Назначенные мероприятия: ССР.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Терехов С.А. _____

Дата составления документа: 28.07.2021 года. Тел. 8 (4832) 74-23-64

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 4,35.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
итого, шт																		
итого, куб.м.																		
итого, куб,%																		

Порода1: С. СКС породы: 4,35.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
итого, шт																		
итого, куб.м.																		
итого, куб,%																		

Порода2: Е. СКС породы: 4,1.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
итого, шт																		
итого, куб.м.																		
итого, куб,%																		

Порода3: Ос. СКС породы: 4,1.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
итого, шт																		
итого, куб.м.																		
итого, куб,%																		

Порода4: Б. СКС породы: 4,1.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
итого, шт																		
итого, куб.м.																		
итого, куб,%																		

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования № _____

Абрис участка

Масштаб 1:10000



Условные обозначения: границы участка с номерами точек

№ квартала	№ выдела	№ ЛП выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты ПП	
			-	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га		
29	21	1	Без пробы	-	-	-	-		

Номера точек	Координаты		Длина, м
1->2	53,48809°	33,9798°	66,4
2->3	53,48814°	33,9808°	51,2
3->4	53,48826°	33,98154°	69,6
4->5	53,4883°	33,98259°	45,5
5->6	53,48839°	33,98326°	42,2
6->7	53,48843°	33,9839°	19
7->8	53,48828°	33,98376°	22,9
8->9	53,48821°	33,98344°	15
9->10	53,48811°	33,98328°	33,9
10->11	53,48781°	33,98327°	33,2
11->12	53,48758°	33,98294°	22,1
12->13	53,48739°	33,98284°	42,8
13->14	53,48736°	33,98219°	54,3
14->1	53,48776°	33,98172°	132,5

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Терехов С.А. _____

Дата составления документа: 28.07.2021 года. Тел. 8 (4832) 74-23-64

Приложение 4

к акту лесопатологического обследования № _____

Приложение 4

к акту лесопатологического обследования № _____

Приложение 4

к акту лесопатологического обследования № _____



ПРОЕКТ
ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ НА ЛЕСНОЙ УЧАСТОК, ПЕРЕДАННЫЙ В АРЕНДУ
ООО «ДОЦ»
В ТРОСНЯНСКОМ УЧАСТКОВОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ ГКУ БО «ЖУКОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТАКСАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ
бывшее Ржаницкое лесничество
кв. 1 – 50
(по материалам лесоустройства 2013 года)

Копия верна
Зам. директора
Зеленский А. В.

2013

Приложение 2

Таксационное описание

ООО"ДОЦ" ГКУ БО "Жуковское л-во" Троснянское уч.л-во (бывш.Ржаницкое л-во)
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЛЕСА

Квартал: 29

Н выд.	Площадь, га	Состав, подрост, подлесок, почва, рельеф, особенности выдела	Эл.	Бон.	Д	Кл.	Гр.	Бон.	Тип леса	Полн.	Запас сырорастущ. леса, м3	Ср.	Запас на выделе, м3 Общий	Сухостой	Ред.	Ест. дин.	Ест. возоб.	Лик. вида	Хозяйственные распоряжения: Единица	Захламленность	Дер.
		повреждение БОЛЕЗНЯМИ ЛЕСА,ОСИНА,СИЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ПОВР.,ТРУТОВИК ЛОЖНЫЙ ОСИНОВ. повреждение ЭНТОМОВРЕДИТЕЛЯМИ,ЕЛЬ, СЛАБАЯ СТЕПЕНЬ ПОВР.,КОРОЕД ТИПОГРАФ селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ																			
18	1,4	10С+Е+Б	1	С	75	28	26	4	3	1А	ОРЛ С2	,7	380	532	532	1			7		
		10Е	2	Е	45	15	14					,4	80	112	112	1					
		подлесок: КУЛ Р РЕДКИЙ селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ																			
19	2,2	10С+Б+Е	1	С	85	27	36	5	4	1	ОРЛ С2	,7	370	814	814	1					СПЛОШНАЯ РУБКА СОЗД.Л/КУЛЬТУР РТК 01 С
		подрост: 7Е3Д (25) 5,0 м, 1,0 тыс.шт/га подлесок: КУЛ Р СРЕДНИЙ селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ																			
20	1,3	5С2С1Е2Б	1	С	85	29	40	5	4	1А	ОРЛ С2	,6	330	429	214	1					СПЛОШНАЯ РУБКА СОЗД.Л/КУЛЬТУР РТК 01 С
			28	С	70	27	32								86	1					
				Е	60	23	24								43	1					
				Б	70	28	32								86	2					
		подрост: 8Е2Д (25) 5,0 м, 1,0 тыс.шт/га подлесок: КУЛ Р СРЕДНИЙ СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ,ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ,НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ																			
21	2,2	10С+Е+Б+Е	1	С	75	28	36	4	3	1А	ОРЛ С2	,7	380	836	836	1	66		11		УБОРКА ЗАХЛАМ.
				Е	50																СРВ-18г-2,2га
		подрост: 10Е (25) 5,0 м, 1,0 тыс.шт/га подлесок: ЛИП КУЛ Р РЕДКИЙ повреждение ЭНТОМОВРЕДИТЕЛЯМИ,ЕЛЬ,СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ ПОВР.,КОРОЕД ТИПОГРАФ селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ																			
22	2,0	6Б4Е+ЛИП	1	Б	50	24	22	5	2	1	ЛИП С3	,8	240	480	288	2			10		ПРОХ.РУБ.3 ОЧ. 20% ПРХ-17г-2,0га
			24	Е		23	26								192	1					
		подрост: 10Е (20) 5,0 м, 1,0 тыс.шт/га подлесок: КУЛ ЛИП Р СРЕДНИЙ СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ																			
23	2,9	лесные культуры 6Е3Б1ОС	1	Е	52	17	16	3	2	1	КИСЗ С3	,9	280	812	487	1			15		ПРОХ.РУБ.2 ОЧ. 30%
			19	Б	50	21	20								244	2					
				ОС		21	22								81	3					
		подлесок: КУЛ Р РЕДКИЙ повреждение БОЛЕЗНЯМИ ЛЕСА,ОСИНА,СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ ПОВР.,ТРУТОВИК ЛОЖНЫЙ ОСИНОВ.																			
24	4,5	9С1Е+Б	1	С	85	29	36	5	4	1А	КИСЗ С3	,7	380	1710	1539	1	45		23		СПЛОШНАЯ РУБКА СОЗД.Л/КУЛЬТУР РТК 01 С
			28	Е	60	21	24								171	1					
		подрост: 8Е2Д (20) 5,0 м, 1,0 тыс.шт/га подлесок: КУЛ Р СРЕДНИЙ повреждение ВЕРХОВЫМ ПОЖАРОМ,ЕЛЬ,СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ ПОВР.,КОРОЕД ТИПОГРАФ селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ																			

Копия верна
Зам. директора
Земинова А.В.